# 扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

## 关于全市农村生活污水治理设施运行专项检查情况的整改提醒函

各镇（街、区）、市住房和城乡建设局：

为进一步规范农村生活污水治理设施运行管理，提升设施运行效能与治理成效，近期扬中生态环境局联合市住建局、市农业农村局组织开展了全市农村生活污水治理设施运行情况专项检查。现将有关问题及整改要求提醒如下：

**一、检查总体情况**

本次专项检查覆盖全市99台农村生活污水治理设施，累计排查出存在问题的设施47台、各类运行管理问题65个。（详见附件）

**二、整改工作要求**

（一）分类推进整改，明确时限要求

各责任单位要对照本次检查问题清单，逐项梳理研判，实行分类处置、销号管理：

**1.整改责任划分：**设施缺失、破损、管护等问题由运维管理部门负责；污水收集不到位、直排等问题由属地负责；受纳水体水质等问题由属地负责水体治理、运维管理部门负责设施出水治理。

**2.立行立改类问题：**对设施标识标牌缺失、站点环境较差等可立即整改的问题，在收到本函之日起5个工作日内全部整改到位，整改完成后第一时间向我办报备销号。

**3.限期整改类问题：**对涉及设备维修、管网修复、水体治理等需一定周期整改的问题，逐项制定整改措施，明确责任人员、整改时限和节点进度，在收到本函之日起5个工作日内将整改方案报送至我办。

**（二）坚持举一反三，深化全域排查**

各责任单位要以此次专项检查为契机，对职责范围内所有农村生活污水治理设施开展全覆盖自查自纠，深入排查同类隐患问题，核查设施运行、管网配套、污水收集、出水排放、运维管理、受纳水体等，做到发现一个、整改一类、规范一片。

**（三）强化日常运维，健全长效机制**

各责任单位要进一步完善农村生活污水治理设施运维管理制度，配齐配强专业运维力量，严格落实日常巡查、设备维保、水质监测等常态化管控要求，切实提升设施正常运行率和出水稳定达标率。

扬中市攻坚办将适时组织整改“回头看”，对逾期未报送材料、整改进度滞后、整改落实不到位的单位予以督办，并将整改成效纳入年度污染防治攻坚工作考核。

附件：扬中市农村生活污水治理设施运行情况专项检查问题清单

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2026年10月20日

# 扬中市农村生活污水治理设施运行情况专项检查问题清单

| 序号 | 乡级行政区 | 行政村名称 | 设施名称 | 污水处理设施设计规模 | 问题描述 | 整改责任部门 | 运维管理部门 | 运维单位名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新坝镇 | 五一村 | 后5组 | 50 | 公示牌杂草遮挡，进水池盖破损 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 2 | 新坝镇 | 丰乐桥村 | 丰乐小区 | 50 | 进水口旁无标识牌，公示牌脱落 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 3 | 新坝镇 | 立新村 | 新南花苑（15组） | 50 | 出水口杂草覆盖 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 4 | 新坝镇 | 红联村 | 联丰新村北侧居民点 | 50 | 流量计损坏 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 5 | 新坝镇 | 红联村 | 联丰小区 | 50 | 公示牌名称错误 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 6 | 新坝镇 | 丰乐桥村 | 宁丰小区 | 50 | 无公示牌，无流量计 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 7 | 新坝镇 | 联盟村 | 联盟小区 | 50 | 流量计损坏 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 8 | 新坝镇 | 联合村 | 原红福片区 | 50 | 受纳水体浮萍多、发黑无异味 | 新坝镇政府<br>扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 9 | 新坝镇 | 新治村 | 永治小区北 | 50 | 公示牌吨位信息不符，格栅池盖板破损 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 10 | 新坝镇 | 新治村 | 新治北区 | 75 | 公示牌吨位信息不符 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 11 | 新坝镇 | 新治村 | 华威小区 | 75 | 公示牌吨位信息不符，无流量计，围栏破损 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 12 | 新坝镇 | 向阳村 | 向阳村居民点 | 50 | 公示牌吨位信息不符，出水水质浑浊 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 13 | 新坝镇 | 红联村 | 1#居民点（7组） | 50 | 流量计损坏 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 14 | 新坝镇 | 公信社区 | 邮政小区 | 25 | 无流量计 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 15 | 新坝镇 | 公信社区 | 公信1#居民点 | 75 | 公示牌吨位信息不符 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 16 | 新坝镇 | 丰乐桥村 | 新华4组 | 20 | 井盖缺失，受纳水体浮萍较多 | 新坝镇政府<br>扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |

# 扬中市农村生活污水治理设施运行情况专项检查问题清单

| 序号 | 乡级行政区 | 行政村名称 | 设施名称 | 污水处理设施设计规模 | 问题描述 | 整改责任部门 | 运维管理部门 | 运维单位名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 新坝镇 | 新安村 | 新安24组 | 20 | 无公示牌 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 18 | 新坝镇 | 联盟村 | 11、21组 | 20 | 污水管直排，受纳水体水质较差、浮萍较多 | 新坝镇政府<br>扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 19 | 新坝镇 | 永平村 | 星辰小区 | 30 | 公示牌老化褪色 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 20 | 新坝镇 | 五一村 | 天字圩 | 20 | 污水管直排，受纳水体水质较差、浮萍较多 | 新坝镇政府<br>扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 21 | 三茅街道 | 兴华村 | 兴华1组 | 20 | 流量计无示数 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 22 | 三茅街道 | 永勤村 | 永勤3# | 30 | 井盖破损，流量计损坏 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 23 | 三茅街道 | 永勤村 | 永勤2# | 20 | 进水池口污泥堆积，流量计损坏 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 24 | 三茅街道 | 普济村 | 普济居民点 | 75 | 进水池口油污冒泡 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 25 | 三茅街道 | 三桥村 | 三桥安置小区 | 75 | 流量计无示数，出水池口周边杂草较多 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 26 | 三茅街道 | 永勤村 | 永勤居民点 | 100 | 公示牌老化褪色 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 27 | 三茅街道 | 明华村 | 明华新区（西区） | 75 | 公示牌吨位信息不符 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 28 | 三茅街道 | 明华村 | 明华东四组 | 50 | 出水池地面坍塌 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 29 | 三茅街道 | 明华村 | 明华居民点（百沙圩） | 50 | 公示牌吨位信息不符，围栏未遮挡完全，流量计无示数 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 30 | 经开区 | 兴城村 | 经开区兴城村5.6组 | 8 | 设施塌陷，罐体进沙 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 31 | 油坊镇 | 邻丰村 | 油坊镇邻丰小区西8组 | 75 | 设施无标志牌 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 32 | 油坊镇 | 会龙村 | 油坊镇会龙村港边居民点 | 100 | 设备故障 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |

# 扬中市农村生活污水治理设施运行情况专项检查问题清单

| 序号 | 乡级行政区 | 行政村名称 | 设施名称 | 污水处理设施设计规模 | 问题描述 | 整改责任部门 | 运维管理部门 | 运维单位名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 油坊镇 | 会龙村 | 油坊镇会龙村7圩2# | 50 | 公示牌老化 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 34 | 油坊镇 | 同德村 | 同德7组 | 75 | 公示牌吨位信息不符，出水水质浑浊 | 油坊镇政府 | 油坊镇政府 | 江苏卡路斯环境工程有限公司 |
| 35 | 油坊镇 | 老郎村 | 老郎西5组 | 50 | 设施未运行，受纳水体遍布浮萍 | 油坊镇政府 | 油坊镇政府 | 江苏卡路斯环境工程有限公司 |
| 36 | 油坊镇 | 长旺村 | 西4组 | 20 | 公示牌吨位信息不符，站点环境较差 | 油坊镇政府 | 油坊镇政府 | 江苏卡路斯环境工程有限公司 |
| 37 | 八桥镇 | 幸福村 | 扬中市八桥镇幸福村老埭 | 3 | 设施无电表、流量计 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 38 | 八桥镇 | 长胜村 | 扬中市八桥镇长胜村居民点2期 | 50 | 流量计故障 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 39 | 八桥镇 | 长胜村 | 扬中市八桥镇长胜村居民点1期 | 50 | PLC有异常需要手工操作 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 40 | 八桥镇 | 八桥村 | 扬中市八桥镇八桥村御景花苑 | 20 | 格栅未使用 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 41 | 八桥镇 | 红旗村 | 永胜敬老院 | 50 | 无公示牌 | 八桥镇政府 | 八桥镇政府 | 镇江嘉之源环保科技有限公司 |
| 42 | 八桥镇 | 永胜村 | 团结居民点 | 75 | 污泥池盖破损 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 43 | 八桥镇 | 永勤村 | 团结小区2# | 75 | 公示牌吨位信息不符 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 44 | 八桥镇 | 红旗村 | 老埭（西6组） | 5 | 公示牌工艺信息错误 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 45 | 八桥镇 | 永兴村 | 1#居民点 | 75 | 进水池盖板破损 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 46 | 西来桥镇 | 北胜村 | 扬中市西来桥镇北盛村6组 | 5 | 格栅损坏 | 扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |
| 47 | 西来桥镇 | 东来村 | 扬中市西来桥镇东来村18组 | 5 | 受纳水体水质较差、漂浮物多；围栏损坏 | 西来桥镇<br>扬中市住房和城乡建设局 | 扬中市住房和城乡建设局 | 江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司 |