

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

扬攻坚指办函〔2025〕16号

关于做好扬尘管控工作的函

新坝镇：

近期，市攻坚办对我市扬尘管控情况进行了航拍，发现你镇扬尘管控存在以下问题：

- 1、新胜泵站西侧地块场地内裸土、砂石未完全覆盖。
- 2、扬中市新坝中学北侧与南侧地块场地内已种植绿植，少量垃圾未及时清理。
- 3、美天好电气项目工地场地内裸土未覆盖到位。
- 4、江城路地块场地内裸土未完全覆盖。
- 5、火蓝新能源西侧地块场地内裸土未覆盖。
- 6、双扬二期项目工地场地内裸土未覆盖。
- 7、江苏元新防腐有限公司项目工地该项目主体工程正在建设中，场地内部分建筑垃圾未及时清理。（见附件）

请针对以上问题，高度重视，推进问题整改并及时回复到位。相关整改推进情况、现场检查情况（附现场图片），于3月13日前报市攻坚办。

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2025年3月14日



附件：

1、新胜泵站西侧地块



2、扬中市新坝中学北侧与南侧地块



3、美天好电气项目工地



4、江城路地块



5、火蓝新能源西侧地块



6、双扬二期项目工地



7、江苏元新防腐有限公司项目工地

