

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

工作提醒函

新坝镇人民政府：

根据镇江市涉污水直排问题排查工作方案，镇江市生态环境局、镇江市扬中生态环境局于5月9日起，在全市范围内组织开展了涉污水直排问题现场排查，为及时落实问题整改，有效消除环境风险隐患，现将目前排查中发现的问题转交给你们，提醒你单位高度重视，推进整改（后续将根据现场排查情况适时提醒，推送问题清单），对能够立即整改的，要立即整改到位，一周内将整改情况（附现场图片）报我办；对难以立即整改完成的，要及时制定整改方案，明确整改时限，落实整改措施，每月上报整改进展，确保按时完成整改。

附：扬中市排查整治情况明细表（排查发现的问题按镇街区分送）

（联系人：秦子晴，电话：15056245328）

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2026年5月13日




附件

扬中市排查整治情况明细表

扬中市排查整治情况明细表						
序号	乡镇 (街道)	问题类型	问题描述	整改要求	问题照片	具体位置
1	新坝镇	其他问题	丰乐桥村赫墩电气公司北侧丰乐桥中心河道水体内有大量水草。	立行立改		丰乐桥村村委会东北侧
2	新坝镇	其他问题	双新桥村附近新春河道水体上方漂浮大量浮萍。	立行立改		双新桥村配 电房往南200 米

3	新坝镇	信访投诉问题	新坝镇浮玉花园东侧公共河道有杨絮，青苔等漂浮物。快检显示，氨氮为 2-5mg/L，该无名河为劣五类水体。	限期整改			新坝镇浮玉花园东侧公共河道
4	新坝镇	信访投诉问题	新坝镇熙城沁园小区西侧无名河晴天有少量雨水下河。	限期整改			新坝镇熙城沁园小区西侧

5	新坝镇	河道管护不到位问题	扬中市新坝公园内一水体表面几乎被浮萍完整覆盖	立行立改		扬中市大全路新坝公园内
6	新坝镇	河道管护不到位问题	扬子检测有限公司附近水体表面漂浮大量浮萍	立行立改	 经纬度: 32.251769°N, 119.758652°E 地点: 扬中市·永安驾校 时间: 2026.05.09 15:34 今日水印 相机水印	扬中市长虹路扬子检测有限公司附近