

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

工作提醒函

三茅街道办事处：

根据镇江市涉污水直排问题排查工作方案，镇江市生态环境局、镇江市扬中生态环境局于5月9日起，在全市范围内组织开展了涉污水直排问题现场排查，为及时落实问题整改，有效消除环境风险隐患，现将目前排查中发现的问题转交给你们，提醒你单位高度重视，推进整改（后续将根据现场排查情况适时提醒，推送问题清单），对能够立即整改的，要立即整改到位，一周内将整改情况（附现场图片）报我办；对难以立即整改完成的，要及时制定整改方案，明确整改时限，落实整改措施，每月上报整改进展，确保按时完成整改。

附：扬中市排查整治情况明细表（排查发现的问题按镇街区分送）

（联系人：秦子晴，电话：15056245328）

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2026年5月18日



附件

扬中市排查整治情况明细表

序号	乡镇 (街道)	问题类型	问题描述	整改情况	问题照片	具体位置
1	三茅街道	其他问题	指南村三墩港河道水体上方漂浮大量浮萍。	立行立改		指南村三墩港
2	三茅街道	“小散乱污”企业问题	扬中市通灵路群英排涝河富营养化严重，河面铺满水生植物，现场排查发现疑似从通灵电器公司企业内部有排水管直通该河。	限期整改		扬中市通灵路 群英排涝河

3	三茅街道	其他问题	丰裕中心小学旁裕兴渠道水面杂物、漂浮物多。	立行立改		丰裕中心小学 旁渠道
4	三茅街道	其他问题	兴阳村 407 号居民户北侧一无名河流河面漂浮生活垃圾，遍布水生植物。	限期整改		兴阳村 407 号
5	三茅街道	其他问题	兴阳桥一无名河流河面漂浮水生植物。	限期整改		三茅街道兴阳 桥

6	三茅街道	其他问题	兴阳村 779 号门对面一无名 河流河面遍布水生植物。	限期整改	 经纬度: 34.841120 经度: 121.27387 地址: 江苏省扬州市江都区三茅街道 通江桥 拍摄: 2020-05-15 15:15	三茅街道兴阳 村 779 号
---	------	------	--------------------------------	------	--	-------------------